

冬こそ要注意!

洗浄機器の点検はお済みですか?

高圧温水洗浄機・門型洗車機・下部洗浄装置のトラブルは、活躍の機会が増える冬場にこそ発生しやすくなります。

ポンプの凍結

- ➡ 気温の低下やオイルの不足などにより、能力低下や動作不良を起こす可能性があります。
- ➡ 特に寒冷地では、凍結防止ヒーターに不具合がないかどうか、しっかりと点検しておくことが大切です。

ポンプ等からの水漏れ

- ➡ 除雪剤の洗浄などで使用頻度が増える冬場は、洗浄機器にかかる負担も大きくなります。
- ➡ 部品の消耗や劣化が進むと、ポンプなどから水漏れを起こしやすくなるので注意が必要です。

洗浄ホースの亀裂

- ➡ 気温が下がる冬場は洗浄ホースのゴムが夏場よりも硬くなり、亀裂や損傷が生じやすくなります。
- ➡ 取り扱いに気をつけると共に、劣化の兆しがないかどうか、予め点検しておきましょう。

バーナーの点火不良

- ➡ 燃料タンク内に溜まった水分が凍結すると、燃料ポンプに不具合を起こし、点火不良が発生する可能性があります。
- ➡ 機器に突然の不具合を発生させないためにも、日常点検をしっかりと行いましょう。

こんなトラブルが起きる前に! 簡易点検で機器の状態を確認しましょう



ANZENでは、洗浄機器のトラブルが起きやすい冬季に、**無料簡易点検キャンペーン**を展開しています。

ご使用の機器を点検し、状態に合わせて**保守点検・予防整備**など、適切なお提案をいたしますので、ぜひこの機会にお声掛け下さい!

簡易点検で早期にトラブルの元を発見し、適切なメンテナンスを受けましょう。
メンテナンスメニューの詳細は裏面をご覧ください。



こまめな点検、大きな安心

ANZENのメンテナンスメニュー



保守点検では簡易点検ではチェックできないところまで、プロの目で念入りに点検・調整を行います。

予防整備では消耗品や部品を定期的に交換して点検・調整し、経年劣化による故障を未然に防ぎます。

保守点検

- ✓ 一定の圧力で作動しているか
- ✓ 作業時に水漏れや異音などが発生していないか
- ✓ 燃料配管からオイル漏れがないか

予防整備

- ✓ 圧力の低下や、構成部品の保護をするため、ポンプのオイルを定期的に交換
- ✓ 水漏れ等を防ぐため、洗浄ホースを定期的に交換
- ✓ 目詰まりによる圧力の低下を防ぐため洗浄ノズルを定期的に交換

定期メンテナンスのメリット

作業性向上

- 水漏れやポンプ凍結などによる能力低下を防ぐ
- 能力低下を防ぐことで、洗浄時間を短縮できる

コスト低減

- 性能を維持することで使用水量を最小限に抑える
- 消耗品の定期交換など計画的な対策ができる

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

札幌支店 TEL(011)511-6241(内)	別府営業所 TEL(0154)24-0161(内)
仙台支店 TEL(022)236-1211(内)	郡山営業所 TEL(024)942-5311(内)
盛岡営業所 TEL(019)637-8711(内)	宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(内)
関東支店 TEL(048)447-6881(内)	高崎出張所 TEL(027)384-3001(内)
水戸営業所 TEL(029)241-0932(内)	横浜営業所 TEL(045)391-9913(内)
新潟営業所 TEL(025)274-7131(内)	静岡営業所 TEL(054)236-5066(内)
東京支店 TEL(03)5441-3413(内)	岡山営業所 TEL(086)434-0259(内)
千葉営業所 TEL(043)379-1548(内)	福岡営業所 TEL(092)623-4646(内)
名古屋支店 TEL(052)871-1811(内)	南九州営業所 TEL(096)370-7011(内)
金沢営業所 TEL(076)248-0499(内)	広島安全(株) TEL(082)832-3630(内)
大阪支店 TEL(06)6472-0361(内)	高松安全(株) TEL(087)868-2452(内)
福岡支店 TEL(092)623-4646(内)	(株)松本安全 TEL(0263)45-2181(内)